



# INFORME DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD



Página 1 de 14

|  |  |
|--|--|
| <b>Responsable de realizar el informe:</b> | Yaddy Adriana Guzmán López   |
| <b>Empresa:</b>                            | INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA |
| <b>Nit:</b>                                | 804.002.166  |
| <b>Sitio de inspección:</b>                | Escenarios deportivos Bucaramanga                                  |
| <b>Fecha:</b>                              | 28/05/2024   |

## **PROPOSITO**

Fomentar y mantener el estado de salud de los trabajadores y ambientes de trabajo seguros, a través del acompañamiento con acciones y mecanismos para la prevención de accidentes y/o enfermedades laborales que impacten positivamente al mejoramiento de las condiciones además de contribuir a la productividad y competitividad de las organizaciones.

## **OBJETIVO**

Realizar inspección general de seguridad para identificar las condiciones y/o comportamiento subestándar, con el fin de establecer planes de acción específicos que le permitan a la empresa minimizar la probabilidad de ocurrencia de los accidentes de trabajo, garantizando la seguridad de las personas durante el ejercicio de sus tareas y el cumplimiento de la normatividad nacional vigente.

## **METODOLOGÍA**

La metodología empleada para la inspección se desarrolló de la siguiente manera:

Identificación: realización de recorridos por centros de trabajo y recolección de información general sobre las condiciones de trabajo en las áreas, procesos, actividades, tareas u oficios inspeccionados.


Análisis de la información y priorización de los problemas: revisión de la información recolectada y priorización para la intervención.




Definición las acciones correctivas y preventivas: En esta fase se proponen las acciones específicas para mejorar las condiciones de trabajo en las áreas, procesos, actividades, tareas u oficios inspeccionados.

## **HALLAZGOS/ ANÁLISIS**



A continuación, se relacionan los hallazgos identificados durante el recorrido en el **INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA** diferentes escenarios deportivos.



COLISEO BICENTENARIO

| Evidencia Fotográfica  | Área  | Descripción del hallazgo  | Criticidad del Hallazgo | Recomendación   |
|--|---|---|-------------------------|---|
|  | <p><b>Pasillos y entradas principales</b></p> | <p>Se identifico que la señalización correspondiente “salida de emergencia”, no es del tamaño adecuado de acuerdo con la distancia de observación de las personas, teniendo presente la dimensión del coliseo y magnitud de personas que ocupan el lugar durante los eventos.</p> <p>Se observa desgaste en demarcación correspondiente a las rutas de evacuación a nivel del piso.</p> | <p><b>MEDIO</b></p>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se sugiere instalar señalización, correspondiente a las salidas de emergencia, la cual cuente con grandes dimensiones (largo X ancho), teniendo presente una distancia de observación considerable.</li> <li>- Es importante tener presente que la señalización correspondiente a Salida de Emergencia solo se debe instalar en las puertas habilitadas para tal fin, con el objetivo de no generar confusión en los usuarios en el momento de requerir evacuar las instalaciones por una emergencia.</li> <li>- Se sugiere realizar mantenimiento preventivo (retoque de pintura resistente), a la señalización de rutas de evacuación que se encuentran a nivel del piso.</li> </ul> |

|    | <p><b>2 piso; continuo al salón de Karate.</b></p>                      | <p>Se observa agrietamiento vertical en la columna de la infraestructura.</p>   | <p><b>MEDIO</b></p>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se sugiere gestionar la realización de un estudio estructural de la edificación.</li> <li>- Se sugiere evaluar y realizar mantenimiento correctivo en la infraestructura con el hallazgo.</li> </ul>   |
|---|---|---|-------------------------|---|
|   | <p><b>Oficinas Subdirección operativa</b></p>                           | <p>Algunas de las luminarias se encuentran en mal estado, la luz que emiten es intermitente y algunas no funcionan.</p>   | <p><b>MEDIO</b></p>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se recomienda realizar revisión y mantenimiento correctivo a las luminarias del área.</li> <li>- Se sugiere capacitar al personal en el auto reporte de condiciones.</li> </ul>  |
| <b>POLIDEPORTIVO LA VICTORIA</b>  |   |   |                         |   |
| Evidencia Fotográfica   | Área  | Descripción del hallazgo  | Criticidad del Hallazgo | Recomendación   |
|  | <p><b>Cuarto de almacenamiento de productos químicos (piscina).</b></p> | <p>Se pudo evidenciar almacenamiento de productos químicos directamente sobre el suelo, los costales correspondientes a la soda caustica se encontraban semiabiertos.</p> | <p><b>ALTO</b></p>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se sugiere instalar estibas resistentes a los productos químicos corrosivos, con el objetivo de ubicar los productos químicos sobre estas.</li> <li>- Se sugiere mantener totalmente cerrados los recipientes o empaques correspondientes a los productos químicos.</li> </ul> |

|   |                              |   |                     |   |
|---|------------------------------|---|---------------------|---|
|    |                              | <p>Se evidencio deterioro en la señalización de advertencia al ingreso del cuarto de almacenamiento de productos químicos.</p>                  |                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se sugiere implementar Kit para el control de derrames químicos, de igual manera capacitar el personal para el manejo correcto del mismo.</li> <li>- Se recomienda instalar señalización de prohibición de ingreso a personal no autorizado.</li> <li>- Se sugiere realizar cambio de la señalización de advertencia ubicada el ingreso del cuarto, correspondiente al riesgo químico.</li> <li>- Se sugiere instalar señalización independiente, con la identificación del área. (cuarto de almacenamiento de productos químicos).</li> </ul> |
|  | <p><b>Áreas comunes.</b></p> | <p>Se evidenciaron irregularidades en la locación a nivel del suelo, correspondiente a los senderos y/o pasillos exteriores de circulación.</p> | <p><b>MEDIO</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se sugiere realizar mantenimiento correctivo a la locación de los pisos exteriores.</li> </ul>   |



|  |   |   |                     |   |
|--|---|---|---------------------|---|
|   |   |   |                     |   |
|  | <p><b>Cuarto de máquinas (motobomba.)</b></p> | <p>Se identifico desnivel al ingreso del cuarto de motobomba.</p> <p>Se observa tablero de distribución eléctrico sin tapa, marcación y señalización.</p> | <p><b>MEDIO</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se recomienda demarcar el desnivel de color amarillo, de tal manera que sea de fácil visualización para las personas y así se pueda prevenir un tropezón o caída.</li> <li>- Se sugiere instalar señalización de advertencia (amarillo con contraste negro) correspondiente al riesgo eléctrico en la puerta de ingreso al cuarto de máquinas (motobombas).</li> <li>- Se sugiere instalar tapa de protección a la caja de distribución eléctrica, de igual manera instalar al exterior de la misma señalización de: prevención de riesgo eléctrico. Todos los tacos deben estar rotulados.</li> </ul> |




|  |                        |   |                     |   |
|--|------------------------|---|---------------------|---|
|   |                        | <p>Se observa desnivel al interior del cuarto de la motobomba.</p>                                    |                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se recomienda demarcar el desnivel de color amarillo, de tal manera que sea de fácil visualización y se pueda prevenir un tropezón o caída.</li> </ul>   |
|  | <p><b>Portería</b></p> | <p>Se identificaron extintores multipropósito ABC, con elementos sobre y alrededor de los mismos.</p> | <p><b>MEDIO</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se sugiere retirar todo tipo de objeto sobre o alrededor de los extintores; estos deben ser de fácil acceso, visualización, y contar con la respectiva señalización acorde al tipo de extintor.</li> </ul> |


**RECOMENDACIONES GENERALES POLIDEPORTIVO LA VICTORIA**

- Se recomienda realizar seguimiento a la gestión de las condiciones.
- Se recomienda realizar capacitación al personal que manipula productos químicos, con énfasis en el SGA (Sistema Globalmente Armonizado, Resolución 773/2021.), seguridad en el almacenamiento y manipulación de los productos químicos.
- Se sugiere implementar matriz de compatibilidad en el área de almacenamiento de los productos químicos.
- Se sugiere capacitar al personal en las responsabilidades, uso correcto y cuidado de los EPP.
- Se sugiere capacitar al personal en el auto reporte de condiciones.
- Se sugiere definir, demarcar y socializar ubicación del Punto de Encuentro.
- Se recomienda señalar la Salida de Emergencia.
- Se recomienda realizar dotación de insumos al botiquín. De igual manera realizar inspección periódica a los mismos.

## COLISEO EDMUNDO LUNA

| Evidencia Fotográfica   | Área          | Descripción del hallazgo  | Criticidad del Hallazgo | Recomendación  |
|---|---------------|---|-------------------------|--|
|   | Área oficina  | Se observa condición de humedad en pared, por filtraciones de agua a nivel del techo. | <b>MEDIO</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se recomienda realizar mantenimiento correctivo a la locación en la cual hay deterioro por humedad, teniendo presente la filtración de agua en el techo.</li> </ul> |
|  | Áreas comunes | Se identifico acumulación de residuos no reciclables (escombros).                     | <b>MEDIO</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se sugiere realizar la disposición correcta de los residuos, los pasillos de circulación y áreas comunes deben permanecer libres de obstáculos.</li> </ul>          |



|   |  |   |                     |  |
|---|--|---|---------------------|--|
|    | <p><b>Áreas internas de boxeo.</b></p> | <p>Las rutas de evacuación y salidas de emergencia en el área no se encuentran señalizadas.</p> | <p><b>BAJO</b></p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se sugiere señalar las rutas de evacuación y salida de emergencia, correspondiente al área interna de boxeo.</li> </ul>   |
|   | <p><b>Coliseo tenis de mesa.</b></p>   | <p>Se observa deterioro en locación por humedad; filtración de agua.</p>                        | <p><b>MEDIO</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se recomienda realizar mantenimiento correctivo a la locación en la cual hay deterioro por humedad, teniendo presente la filtración de agua en el techo.</li> </ul> |
|  | <p><b>Coliseo tenis de mesa.</b></p>   | <p>Se observan cajas de distribución eléctricas sin señalar.</p>                                | <p><b>MEDIO</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se sugiere instalar al exterior de las cajas señalización correspondiente a la prevención de riesgo eléctrico. Todos los tacos deben estar rotulados.</li> </ul>    |

|  |                                      |  |                     |   |
|--|--------------------------------------|--|---------------------|---|
|   | <p><b>Coliseo tenis de mesa.</b></p> | <p>Se observan varias luminarias fundidas.</p>                     | <p><b>MEDIO</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se sugiere realizar cambio de las luminarias fundidas y realizar mantenimiento preventivo periódico a las mismas.</li> </ul> |
|  | <p><b>Coliseo tenis de mesa.</b></p> | <p>Se identifico daño en la locación a nivel del piso (hueco).</p> | <p><b>MEDIO</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se sugiere realizar mantenimiento correctivo; nivelando la superficie, e instalar tableta sobre el mismo.</li> </ul>         |

**RECOMENDACIONES GENERALES COLISEO EDMUNDO LUNA / COLISEO TENIS DE MESA**

- Se sugiere instalar lampara de emergencia en puerta principal de ingreso y salida de las instalaciones.
- Se recomienda realizar campaña de orden y aseo, con énfasis en la metodología de las 5 eses.
- Se sugiere realizar mantenimiento preventivo a los rieles de la puerta metálica.
- Se recomienda realizar mantenimiento preventivo a la luminaria.
- Se sugiere capacitar al personal en el auto reporte de condiciones.
- Se sugiere definir, demarcar y socializar ubicación del Punto de Encuentro.
- Se recomienda realizar dotación de insumos al botiquín. De igual manera realizar inspección periódica a los mismos.


**POLIDEPORTIVO CIUDAD BOLIVAR**

| Evidencia Fotográfica   | Área  | Descripción del hallazgo   | Criticidad del Hallazgo | Recomendación  |
|---|---|--|-------------------------|--|
|   | <p><b>Cuarto de almacenamiento de insumos y herramientas.</b></p> | <p>Se evidencio falta de orden y aseo en el área, restos de productos químicos derivados del petróleo, tales como pintura.</p> | <p><b>ALTO</b></p>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se sugiere aplicar metodología de orden y aseo (5 eses) en el área.</li> <li>- Se sugiere realizar marcación en el área, para generar orden y fácil ubicación de los elementos que allí se almacenan.</li> <li>- Se sugiere ubicar los productos químicos en un solo lugar, según la clasificación de cada uno, de acuerdo con la matriz de compatibilidad.</li> <li>- Se sugiere realizar seguimiento respecto al orden y aseo en las áreas de almacenamiento de insumos, herramientas y otros elementos.</li> </ul> |
|  | <p><b>Portería</b></p>  | <p>Se evidenciaron extintores con recarga vigente, ubicados en el suelo y obstruidos por diferentes elementos.</p>             | <p><b>MEDIO</b></p>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se sugiere retirar todo tipo de objeto sobre o alrededor de los extintores; estos deben ser de fácil acceso, visualización, y contar con la respectiva señalización acorde al tipo de extintor.</li> <li>- Se sugiere ubicar extintores en las áreas de riesgo de las instalaciones.</li> </ul>   |

**RECOMENDACIONES GENERALES POLIDEPORTIVO CIUDAD BOLIVAR**

- Se recomienda realizar capacitación al personal que manipula productos químicos, con énfasis en el SGA (Sistema Globalmente Armonizado, Resolución 773/2021.), seguridad en el almacenamiento y manipulación de los productos químicos.
- Se sugiere implementar matriz de compatibilidad en el área de almacenamiento de los productos químicos.
- Se sugiere capacitar al personal en las responsabilidades, uso correcto y cuidado de los EPP.
- Se sugiere instalar lampara de emergencia en puerta principal de ingreso y salida de las instalaciones.
- Se recomienda realizar campaña de orden y aseo, con énfasis en la metodología de las 5 eses.
- Se sugiere capacitar al personal en el auto reporte de condiciones.
- Se sugiere definir, demarcar y socializar ubicación del Punto de Encuentro.
- Se recomienda realizar dotación de insumos al botiquín. De igual manera realizar inspección periódica a los mismos.

**POLIDEPORTIVO MUTIS**

| Evidencia Fotográfica   | Área  | Descripción del hallazgo   | Criticidad del Hallazgo | Recomendación  |
|---|---|--|-------------------------|--|
|  | <p><b>Cuarto de máquinas (motobomba).</b></p> | <p>Se observan desniveles en el área de ingreso al cuarto de máquinas (motobomba).</p> | <p><b>MEDIO</b></p>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se recomienda demarcar los desniveles de color amarillo, de tal manera que sea de fácil visualización para las personas y así se pueda prevenir un tropezón o caída.</li> <li>- Se sugiere instalar señalización correspondiente a la prohibición de personal no autorizado.</li> </ul> |



**Cuarto de máquinas (motobomba).**

Se observa rejilla metálica totalmente desgastada y corroída por el óxido.

**MEDIO**

- Se sugiere realizar cambio total de la rejilla metálica al interior del cuarto de la motobomba.

**RECOMENDACIONES GENERALES POLIDEPORTIVO MUTIS**

- Se recomienda garantizar suministro de EPP; correspondiente a la protección para la manipulación de productos químicos de la piscina, (mascara con filtros, monogafas, guantes de nitrilo).
- Se recomienda realizar capacitación al personal que manipula productos químicos, con énfasis en el SGA (Sistema Globalmente Armonizado, Resolución 773/2021.), seguridad en el almacenamiento y manipulación de los productos químicos.
- Se sugiere implementar matriz de compatibilidad en el área de almacenamiento de los productos químicos.
- Se sugiere capacitar al personal en las responsabilidades, uso correcto y cuidado de los EPP.
- Se sugiere capacitar al personal en el auto reporte de condiciones.
- Se sugiere definir, demarcar y socializar ubicación del Punto de Encuentro.
- Se recomienda realizar dotación de insumos al botiquín. De igual manera realizar inspección periódica a los mismos.



# INFORME DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD



Firma

Nombre: Yaddy Adriana Guzmán López  
Especialista en Salud Ocupacional

Firma

Nombre: